



SYXOS Experten Tipp Nr. 12

Alter ICOM, neues WLAN - was ist zu beachten?




SYXOS Experten Tipp: Alter ICOM, neues WLAN – was ist zu beachten?

Frage Warum funktioniert mein älterer ICOM nicht mit den neuen WLAN Access Points?

Facts

- Viele neuere WLAN Controller besitzen eine Option für eine minimale Datenrate. (Bei Unifi z.B. standardmäßig 10mbit)
- Ältere Icoms haben langsamere WLAN Verbindungen, welche bei nicht ganz perfekten Empfang diese minimale Datenrate unterschreiten können.
- Durch das Heruntersetzen bzw. deaktivieren dies Option wird die Verbindung seitens der Access Points nicht mehr deaktiviert
- 2,4 Ghz statt 5Ghz verwenden -> lieber eine höhere Reichweite statt ein paar Mbit mehr
- Bei größeren bzw. verwinkelten Werkstätten kann ein zweiter oder dritter Access Point erforderlich sein





Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Bei Fragen und Problemen erreichen Sie uns über

Telefon: +49 89 2441399-50
E-Mail: support@syxos.com
Webseite: <http://support.syxos.com>