



# SYXOS Experten Tipp Nr. 8

Was tun, wenn ISTA-P keinen iCOM findet?



**Hamid Chendawoli**  
IT-Berater

+49 (89) 2441399 26  
[h.chendawoli@syxos.om](mailto:h.chendawoli@syxos.om)  
München - Deutschland

## EXPERTISE

- 2 Jahre Erfahrung in Autohaus IT (BMW)
- Beratung, Design und Betrieb von IT-Systemen

## BERUFLICHER WERDEGANG

- Seit 09/2020: IT-Berater Syxos GmbH
- 09/2017 – 08/2020: Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration bei Lemon Group Services GmbH

## ABSCHLUSS

Fachinformatiker für Systemintegration

## PROJEKTERFAHRUNG

- Beteiligung an ISPA Next Rollouts für Deutschland
- Schnittstellendebugging ISPA5 – BMW DCOM
- Migrationen von Servern (ISPA Hub, APAS-DB, Windows-Servern)
- E-Mail-Infrastrukturen: Exchange, Office 365
- Virtualisierung (VMware, HyperV)
- SQL Server: MS-SQL, Oracle SQL, SQLite, MySQL
- Skripting: bash, PowerShell, Windows Shellskript (cmd)
- Programmierung in Python, Java
- VLANs, VPN, Firewall, LAN, WLAN
- Update und Konfiguration für diverse BMW-Applikationen inkl. Dealer Managementsystem
- Arbeiten an der Hotline



## SYXOS Experten Tipp: Was tun, wenn ISTA-P keinen iCOM findet?


### Problem:

ICOM's werden in ISTA-P nicht gefunden

ISTA/P darf **NICHT** im WLAN betrieben werden

### Lösung:

- ISTA Starten und in im Verbindungsmanager die ICOMs anzeigen lassen
- ISTA sieht mit einem Fahrzeug verbundenen ICOM's, wenn und ins **Netzwerk** eingebunden sind (ISTA zeigt auch ICOM's mit einer 169.254... (APIPA) Adresse)





Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Bei Fragen und Problemen erreichen Sie uns über

Telefon: +49 89 2441399-50  
E-Mail: [support@syxos.com](mailto:support@syxos.com)  
Webseite: <http://support.syxos.com>